

# AREBOS

## Batidora

AR-HE-MX-1600

Manual de instrucciones original



CE

Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

## Tabla de contenidos

<b>1. Seguridad.....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolerklärung.....	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas .....	3
1.3 Instrucciones especiales de seguridad.....	5
<b>2. Descripción de la máquina .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Producto .....</b>	<b>7</b>
3.1 Uso previsto.....	7
3.2 Uso indebido.....	7
3.3 Restrisiken .....	7
<b>4. Cuidado y mantenimiento.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Uso .....</b>	<b>9</b>
5.1 Comprobaciones previas a la puesta en servicio .....	9
5.2 Manual de instrucciones.....	9
5.3 Puesta en marcha y uso .....	9
5.4 Fijación de paletas mezcladoras .....	9
5.5 Encendido y apagado.....	10
5.6 Operación .....	10
5.7 Retire la paleta mezcladora (agitador).....	10
5.8 Almacenamiento .....	10
<b>6. Características técnicas .....</b>	<b>11</b>
<b>7. Entsorgungshinweis .....</b>	<b>12</b>
7.1 Eliminación y envasado .....	12
7.2 Eliminación de equipos viejos.....	12
7.3 Significado del símbolo "cubo de basura" .....	12

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

# 1. Seguridad

## 1.1 Explicación de los símbolos



Lea este manual detenidamente antes de usar el mezclador.



Use protección auditiva cuando use los mezcladores.



Cuando trabaje con la batidora, use gafas de seguridad



Cuando trabaje con la batidora, use una máscara contra el polvo



Doble aislamiento( clase II). No se necesita enchufe conectado a



**Atención** : ¡lea las instrucciones de funcionamiento!

## 1.2 Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

- Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
- **Guarde todas las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras referencias.**
- El término "herramienta eléctrica" utilizado en las instrucciones de seguridad se refiere a las herramientas eléctricas alimentadas por la red eléctrica (con un cable de alimentación) y a las herramientas eléctricas alimentadas por batería (sin cable de alimentación).

### 1.2.1 Seguridad laboral

- Mantenga su espacio de trabajo limpio y bien iluminado. El desorden o las áreas de trabajo sin iluminación pueden provocar accidentes.
- No trabaje con la herramienta eléctrica en un entorno potencialmente explosivo donde haya

líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender polvo o humos.

- Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras usan la herramienta eléctrica. En caso de distracción, puede perder el control del dispositivo.

### **1.2.2 Seguridad eléctrica**

- El conector de la herramienta eléctrica debe encajar en el zócalo. El enchufe no debe ser alterado de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores junto con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes inalterados y los enchufes adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra, como tuberías, calentadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No haga un mal uso del cable para transportar o colgar la herramienta eléctrica o para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles del dispositivo. Los cables dañados o entrelazados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, solo use cables de extensión que también sean adecuados para uso en exteriores. La aplicación de un cable de extensión adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el funcionamiento de la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo es inevitable, utilice un disyuntor de corriente residual. El uso de un disyuntor de corriente residual reduce el riesgo de descarga eléctrica.

### **1.2.3 Seguridad de las personas**

- Esté atento, preste atención a lo que está haciendo y aborde el trabajo con una herramienta eléctrica con razón. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al usar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.
- Use equipo de protección personal y siempre use gafas. El uso de equipo de protección personal, como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de seguridad o protección auditiva, según el tipo y el uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de enchufarla, recogerla o llevarla a la fuente de alimentación y/o batería. Si tiene el dedo en el interruptor cuando lleva la herramienta eléctrica o conecta el dispositivo a la fuente de alimentación cuando está encendido, esto puede provocar accidentes.
- Retire las herramientas de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave que se encuentra en un equipo giratorio puede causar lesiones.
- Evite la postura anormal. Asegure una base segura y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Use ropa adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden ser atrapados por partes móviles.
- Si se pueden instalar dispositivos de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y utilizados correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir los riesgos de polvo.

### 1.2.4 Uso y tratamiento de la herramienta eléctrica

- No sobrecargue el dispositivo. Para su trabajo, utilice la herramienta eléctrica destinada a este propósito. Con la herramienta eléctrica adecuada, puede trabajar mejor y más seguro en el rango de potencia especificado.
- No utilice una herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que ya no se puede encender o apagar es peligrosa y necesita ser reparada.
- Retire el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería antes de realizar cualquier configuración del dispositivo, cambiar los accesorios o guardar el dispositivo. Esta precaución evita el arranque involuntario de la herramienta eléctrica.
- Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los niños. No permita que las personas que no están familiarizadas con él o que no han leído estas instrucciones utilicen el dispositivo. Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando son utilizadas por personas sin experiencia.
- Mantenga las herramientas eléctricas con cuidado. Compruebe si las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas, si las piezas están rotas o dañadas de tal manera que la función de la herramienta eléctrica se ve afectada. Haga reparar las piezas dañadas antes de usar el dispositivo. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte cuidadosamente mantenidas con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de manejar.
- Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas de inserción, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Tener en cuenta las condiciones de trabajo y la actividad a realizar. El uso de herramientas eléctricas para aplicaciones distintas a las previstas puede conducir a situaciones peligrosas.

### 1.3 Instrucciones especiales de seguridad

- **Atención:** Para evitar accidentes y prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica y minimizar el riesgo de lesiones, se deben observar las siguientes instrucciones de seguridad. Lea atentamente estas instrucciones.
1. Asegúrese de tener una superficie de trabajo ordenada. Los accidentes a menudo ocurren debido al uso del dispositivo en una superficie de trabajo desordenada.
  2. No exponga el aparato a la lluvia. Nunca lo use en un ambiente húmedo o húmedo. Además, manténgalo alejado de líquidos inflamables.
  3. No use la batidora cerca de los niños. Los niños y las personas con discapacidades físicas o mentales solo deben mantenerse a una distancia segura del aparato bajo supervisión. Se debe tener cuidado para garantizar que los niños no tengan acceso al dispositivo ni alcancen su fuente de alimentación bajo ninguna circunstancia.
  4. Mantenga el dispositivo seguro y fuera del alcance de los niños.
  5. Nunca transporte la herramienta en su cable. Evite daños en el cable manteniéndolo alejado del aceite, disolventes y bordes afilados.
  6. Asegúrese de tener una superficie estable. Evite posturas anormales al accionar el aparato.
  7. Guarde el aparato en un ambiente limpio y compruebe el cable de alimentación de vez en cuando. Si el cable de alimentación está dañado, solo debe ser reparado por personal de servicio capacitado. En cualquier caso, una línea eléctrica dañada debe ser reemplazada inmediatamente.
  8. Asegúrese de desenchufar el aparato del enchufe antes de retirar la varilla de mezcla. Asegúrese siempre de que el aparato no esté encendido antes de enchufarlo a la toma de corriente.
  9. Trabajar con el dispositivo requiere un alto nivel de concentración y atención intacta.

Siempre se debe tener cuidado para garantizar que la herramienta funcione normalmente. Nunca use la batidora cuando esté muy cansado.

10. Antes de romper la herramienta, compruebe si está dañada. Compruebe el estado del aparato para garantizar su uso sin problemas. Compruebe todas las partes de la herramienta y asegúrese de que todas las partes del dispositivo estén firmemente conectadas entre sí. Si hay algún daño, solo debe ser reparado por especialistas capacitados. Si tiene algún problema con el dispositivo de encendido, hágalo reemplazar inmediatamente, a menos que el manual de instrucciones le indique explícitamente lo contrario.
11. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
12. Asegúrese de que haya una conexión roscada apretada entre el eje de salida y la varilla mezcladora. Una conexión firme entre el eje de salida y la varilla de mezcla evita accidentes.
13. Utilice la herramienta ambidiestra con un agarre firme. Bajo ninguna circunstancia la operación debe hacerse con una sola mano.
14. Use gafas protectoras para evitar lesiones oculares por salpicaduras de líquido.
15. Utilice el aparato sólo si está en buenas condiciones y sin daños.
16. Nunca entregue la herramienta con la varilla de mezcla girando.
17. Mantenga el aparato recto durante el funcionamiento y no lo saque del recipiente de mezcla inmediatamente después de apagarlo, de lo contrario su ropa podría contaminarse con salpicaduras de líquido.

### **1.3.1 Instrucciones de seguridad para mezcladores para materiales de construcción**

- Use protección auditiva cuando use mezcladores para materiales de construcción. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
- Sujete el aparato por las superficies de agarre aisladas cuando realice un trabajo en el que la herramienta eléctrica pueda golpear líneas eléctricas ocultas o su propio cable de alimentación. El contacto con una línea activa también puede energizar las partes metálicas del dispositivo y provocar una descarga eléctrica.
- El producto es adecuado para mezclar pintura, agua de cal y concreto. Cuando funcione como mezclador para materiales de construcción, el dispositivo debe funcionar a través de un dispositivo de corriente residual (PRCD) con una corriente de disparo de no más de 10 mA para evitar peligros.


### **1.3.2 Otras instrucciones de seguridad para mezcladores para materiales de construcción.**

- Mantenga el agua lejos de partes de la herramienta eléctrica y lejos de las personas en el área de trabajo. Antes de cualquier ajuste, servicio o mantenimiento, el cable de alimentación de la herramienta debe desenchufarse de la toma de corriente. La potencia eléctrica de su cable de extensión debe ser al menos tan fuerte como la del dispositivo. Compruebe que la tensión de red coincida con la placa de clasificación del dispositivo.

### **1.3.3 Ruido y emisión de polvo**

- Un nivel de ruido demasiado alto puede causar daño auditivo. Por lo tanto, se debe usar protección auditiva, especialmente cuando se usa en interiores.
- Las astillas pueden causar lesiones oculares, así que siempre use gafas de seguridad o anteojos con lentes de seguridad.
- Siempre use un casco y zapatos de seguridad.
- Siempre use ropa protectora impecable y ajustada.
- El cabello largo debe estar atado y las joyas sueltas deben ser removidas.

## 2. Descripción de la máquina



1. Interruptor de marchas
2. Interruptor ON/OFF
3. Interruptor de bloqueo
4. Persianas
5. Eje con rosca interna M14
6. Mezclar paletas
7. Escala de ajuste
8. Soporte para cepillo

## 3. Producto

### 3.1 Uso previsto

- El producto es adecuado para mezclar pintura, agua de cal y concreto. Asegúrese de que haya una conexión roscada apretada entre el eje de salida y la varilla mezcladora. Una conexión firme entre el eje de salida y la varilla de mezcla evita accidentes.
- Utilice la herramienta ambidiestra con un agarre firme. En ningún caso la operación debe ser con una sola mano. Nunca entregue la herramienta con la varilla de mezcla girando.

### 3.2 Uso indebido

- Todas las aplicaciones del dispositivo que no se mencionan en el capítulo "Uso previsto" se consideran uso indebido. El aparato no debe utilizarse para los siguientes fines:
  - Uso de la herramienta eléctrica como taladro
  - Pulido, esmerilado, afilado, grabado con adaptadores especiales
  - Uso de la herramienta eléctrica como accionamiento para otros dispositivos. Existe el riesgo de lesiones. Si se utilizan otros componentes o componentes no originales en la máquina, la garantía caduca.

### 3.3 Riesgos residuales

- Incluso si el dispositivo se usa correctamente, siempre existe un cierto riesgo residual que no se puede descartar. Los siguientes peligros potenciales pueden derivarse del tipo y diseño del

dispositivo:

- Contacto con el mandril giratorio (lesión por aplastamiento)
- Alcanzar la paleta de mezcla giratoria (corte)
- Discapacidad auditiva si no se usa protección auditiva obligatoria
- Descarga eléctrica al tocar componentes eléctricos no aislados Si no se siguen las instrucciones contenidas en las instrucciones, pueden ocurrir otros riesgos residuales debido a un uso inadecuado

## 4. Cuidado y mantenimiento

- Haga que su herramienta eléctrica sea reparada solo por personal calificado y solo con repuestos originales. Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Retire el enchufe del enchufe antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación. Limpie bien la herramienta. La suciedad, las manchas de aceite y otros materiales que se adhieren al dispositivo deben eliminarse regularmente. La conexión roscada debe revisarse regularmente. Preste especial atención a un tornillo apretado firmemente. El revestimiento tampoco debe tener ningún defecto o daño. Asegúrese de que el cable de alimentación esté intacto regularmente.  
La capa aislante no debe tener fracturas. Después de aproximadamente cien horas de operación, se debe revisar el cepillo de carbón. Inserte un pincel nuevo si es necesario.
- **Nota:** Deje todo el mantenimiento a un profesional. Este producto está diseñado para muchos años de funcionamiento sin problemas. Sin embargo, el mantenimiento simple y periódico enumerado en este capítulo es importante. Solo se pueden instalar piezas de repuesto originales de Timbertech. El uso de piezas no aprobadas anulará la garantía. Antes del mantenimiento, asegúrese de que la máquina esté desconectada de la red eléctrica.

Mantenimiento rutinario		Aprox. cada 50 horas	Aprox. cada 100 horas
Cepillos de motor	Control	√	
	Reemplace si es necesario		
Grasa para engranajes	Control/Cambio		√

- La máquina está equipada con escobillas de carbón de cierre automático. La máquina se apaga automáticamente cuando los cepillos se retiran a una cierta altura. Las instrucciones de renovación se pueden encontrar a continuación.

### Renovación de las escobillas de carbón del motor

- Desenrosque los dos portaescobillas (8) a los lados de la carcasa del motor con un destornillador de cabeza plana.
- Retire los cepillos desgastados y reemplácelos por otros nuevos.
- Apriete de nuevo el soporte del cepillo (8) y asegúrese de que los cepillos estén en su lugar. También mantenga las persianas (4) libres de suciedad y residuos para que la máquina esté suficientemente fría.
- **Nota:** Los números entre paréntesis se refieren a la ilustración del capítulo "Descripción de la máquina".

## 5. Uso

### 5.1 Comprobaciones previas a la puesta en servicio

- Inspección previa a la puesta en servicio La siguiente inspección previa a la puesta en servicio debe llevarse a cabo antes de cada período de trabajo o, a más tardar, después de cuatro horas de trabajo (véase el capítulo "Mantenimiento"). Si se encuentra un error, no se permite trabajar con el dispositivo HMRW hasta que se haya corregido.
1. Inspeccione minuciosamente la batidora de mano en busca de signos de daño. Asegúrese de que todos los componentes estén en su lugar y bien conectados. Preste especial atención a las paletas mezcladoras y asegúrese de que estén correctamente unidas al mango.
  2. Si el cable de conexión a la red eléctrica de este aparato está dañado, debe sustituirse por un cable de conexión especial suministrado por el fabricante o su servicio posventa.

### 5.2 Manual de instrucciones

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar o reparar esta máquina.


### 5.3 Puesta en marcha y uso

Una aplicación incorrecta puede dañar la herramienta. Por lo tanto, siga las instrucciones a continuación.

- Utilice sólo herramientas hasta el diámetro prescrito.
- Cargue la herramienta de tal manera que no haya una reducción brusca de la velocidad o una parada.
- Compruebe que la información de la placa de clasificación corresponde a la tensión real de la red eléctrica. Esta herramienta está diseñada para una tensión de red de 230 V.


### 5.4 Fijación de paletas mezcladoras

- Atornille la paleta mezcladora con la pieza final M14 × 2 en la medida de lo posible en el portaherramientas y apriétela con una llave inglesa (22 mm)



### 5.5 Encendido y apagado


Siempre sostenga el mango con ambas manos cuando trabaje con la máquina. Mantenga pulsado el interruptor (2) para iniciar el proceso de mezcla. En la posición ON del interruptor (2), pulse el botón de bloqueo del interruptor (3). El interruptor (2) ahora permanece en la posición ON. Para apagar la máquina, pulse y suelte el interruptor(2).



### 5.6 Operación

- Para máquinas con una caja de cambios de 2 velocidades, hay una opción de 2 velocidades. La primera marcha es lenta, la segunda rápida. Para cambiar, el interruptor de engranajes (1) se gira 180°. La escala de ajuste (7) se puede utilizar para cambiar la velocidad de la máquina en ambas marchas.

Al insertar la paleta en la mezcla y al sacarla, siempre reduzca la velocidad. Cuando la paleta mezcladora (6) se haya retirado completamente de la mezcla, aumente la velocidad nuevamente para enfriar el motor lo suficiente. Al mezclar, mueva la máquina lentamente y con movimientos circulares en el recipiente de mezcla. Repita hasta que toda la mezcla esté mezclada uniformemente.



### 5.7 Retire la paleta mezcladora (agitador)

- Coloque la llave plana (22 mm) en el hexágono de la pieza final de la herramienta (agitador) y desenrosque la herramienta del husillo girándola hacia la izquierda. Cuando finalice el proceso de mezcla, limpie la paleta mezcladora (6) para que no se acumule suciedad ni residuos.  
Nota: Los números entre paréntesis se refieren a la ilustración en el capítulo "Descripción de la máquina"

### 5.8 Almacenamiento

- La máquina debe almacenarse en un lugar seco donde no esté expuesta a temperaturas extremas.

## 6. Características técnicas

Modelo No.	HMRW01	HMRW02	HMRW03	HMRW04	HMRW05
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Peso total de la máquina (kg)	5,8	6,0	5,7	6,0	6,0
Peso de la máquina sin paleta (kg)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Altura de la máquina (mm)	875	875	875	875	875
Potencia (W)	1200	1600	875	875	875
Velocidad de ralentí 1ª marcha	180-380 minutos-1				
Velocidad de ralentí 2ª marcha	300-650 minutos-1				
Werkzeuggröße	M 14				
Diámetro máx. de la paleta (mm)	100	160	90	120	140
Schalldruckniveau (dBA)	94				
Schallleistungsniveau (dBA)	105				
Mezcla adecuada	Yeso/cemento/mortero/adhesivo/loseta				
Vibración típica mano-brazo	ah=4,09 m/s <sup>2</sup> , K=1,5 m/s <sup>2</sup> ah con la descripción del método de trabajo "mezcla de agua de cal"				

\*Valores medidos determinados según EN 60 745-2-1 y EN 60 745-1

### Advertencia

- El valor real de emisión de vibraciones durante el uso de la máquina puede diferir del indicado en las instrucciones o por el fabricante. Esto puede ser causado por los siguientes factores influyentes, que deben tenerse en cuenta antes o durante el uso:
- ¿Se está utilizando correctamente el dispositivo?
- ¿Es correcto el material a procesar?
- ¿Está bien el estado de uso del dispositivo?
- ¿Se montan mangos vibratorios opcionales y están fijados permanentemente al cuerpo de la máquina?

Si nota una sensación incómoda o decoloración de sus manos mientras usa la máquina, deje de trabajar inmediatamente. Tome suficientes descansos del trabajo. El incumplimiento de suficientes interrupciones en el trabajo puede conducir al síndrome de vibración mano-brazo. Se debe hacer una estimación del grado de esfuerzo en relación con el trabajo o el uso de la máquina y se deben tomar los descansos apropiados. De esta manera, el grado de estrés se puede reducir significativamente durante todo el tiempo de trabajo. Minimice el riesgo al que está expuesto cuando se produce una vibración. Mantenga esta máquina de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario. Si la máquina se utiliza con frecuencia, debe ponerse en contacto con su distribuidor especializado y, si es necesario, obtener accesorios antivibración (manijas).

Evite utilizar la máquina a temperaturas de  $t=10^{\circ}\text{C}$  o menos. Cree un plan de trabajo que pueda limitar la exposición a las vibraciones. Una cierta cantidad de contaminación acústica de este dispositivo es inevitable. Mueva el trabajo ruidoso a horarios aprobados y designados. Si es necesario, adhírase a los períodos de descanso y limite la duración del trabajo al mínimo. Para su protección personal, así como la de las personas cercanas, es importante usar protección auditiva adecuada.

## 7. Instrucciones de eliminación

### 7.1 Eliminación y envasado

Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

### 7.2 Eliminación de equipos viejos

Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.

### 7.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



Proteger nuestro medio ambiente, los electrodomésticos no pertenecen a la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida previstos para la eliminación de los aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que ya no utilizará. De esta manera, ayudan a evitar los efectos potenciales de la eliminación incorrecta en el medio ambiente y la salud humana. De esta manera, estás haciendo tu contribución a la reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde deshacerse de los dispositivos en sus municipios o administraciones municipales.

**Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700**

**Declaración UE de conformidad**

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburgo, Alemania

por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Arebos Mixer  
Número de artículo: 4260551580000  
Número de modelo: AR-HE-MX-1600

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Políticas/Regulaciones:

Directiva 2006/42/CE sobre máquinas de la CE

Directiva CE de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/UE

Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y Directiva 2011/65/UE sobre RoHS

En particular, las normas aplicadas son:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011	EN 60745-2-1:2010
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008	EN ISO 12100:2010
EN 61000-3-2:2014	EK9-BE-87:2014
EN 61000-3-3:2013	EK9-BE-88:2014
EN 60745-1:2009+A11:2010	

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación:  
26.11.2018

Würzburgo,



Firma: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso / datos técnicos:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburgo

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:  
<https://www.arebos.de/impressum/>  
Número de identificación fiscal: DE 263752326  
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082  
RAEE N.º DE 61617071