

Oryginalna instrukcja obsługi – ramię obrotowe AREBOS

AREBOS

Ramię obrotowe 1000 kg

AR-HE-SK1000



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

CE

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| 1. Bezpieczeństwo | 3 |
| 1.1 Wyjaśnienie symboli..... | 3 |
| 1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa | 4 |
| 2. Prawidłowy zakres zastosowania | 4 |
| 3. Lista części | 4 |
| 4. Montaż i eksploatacja..... | 5 |
| 5. Konserwacja i pielęgnacja..... | 6 |
| 6. Specyfikacje..... | 6 |
| 7. Uwaga dotycząca utylizacji | 6 |
| 7.1 Utylizacja i pakowanie | 6 |
| 7.2 Utylizacja starego sprzętu | 6 |
| Deklaracja zgodności UE | 7 |

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Wyjaśnienie symboli



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Że Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



Ostrzeżenie! Stosować ochronniki słuchu!



Ostrzeżenie! Noś okulary ochronne!



Ostrzeżenie! Ryzyko zmiążdżenia rąk!



Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ramienia obrotowego!



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty zaczynające się od spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie


1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa


- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie łączące są dokręcone. Części wspornika i wspornik nie mogą mieć żadnych pęknięć.
- Przeciążenie jest surowo zabronione.
- Surowo zabrania się podnoszenia ludzi za pomocą koła pasowego.
- Przebywanie pod kołem pasowym jest zabronione.
- Osoby, które nie mają doświadczenia z instrukcjami bezpieczeństwa, nie mogą działać.
- Dozwolone jest tylko elektryczne koło pasowe.

2. Prawidłowy zakres zastosowania

- Produkt przeznaczony jest do lekkich elektrycznych mini kół pasowych.
- Dzięki długości ramienia wysięgnika AR-HE-SK1000 wysięgnika wynoszącej 750 mm, uchwyt może być stosowany do elektrycznych kół pasowych 100/200 kg, 125/250 kg, 150/300 kg, 200/400 kg, 250/500 kg, 300/600 kg, 400/800 kg, 500/999 kg.
- Przy długości ramienia wysięgnika wynoszącej 750 mm od koła pasowego podnoszony ciężar nie może przekraczać 1000 kg. AR-HE-SK1000 może być używany do 1000 kg.
- Kąt obrotu wysięgnika wynosi od -90° do $+90^{\circ}$.
- Luftschallemisja < 70 dB(A)

3. Lista części





| Numer | Nazwa | Ilość |
|-------|--------------------------------|-------|
| 01 | Stützrohrgruppe | 1 |
| 02 | Aussteifungsgruppe | 1 |
| 03 | Dolny uchwyt (przód) | 1 |
| 04 | Dolny uchwyt (tył) | 2 |
| 05 | Górny uchwyt (przód) | 1 |
| 06 | Górny uchwyt (tył) | 2 |
| 07 | Śruba dolnej osi | 1 |
| 08 | Śruba górnej osi | 1 |
| 09 | Rohrstopfen | 1 |
| 10 | Flachunterlegscheiben F12 | 9 |
| 11 | Federring F12 | 9 |
| 12 | Nakrętka M12 | 9 |
| 13 | Außensechskantschrauben M12*90 | 1 |
| 14 | Außensechskantschrauben M12*60 | 8 |
| 15 | Lagerbuchsen | 1 |
| 16 | Śruba sześciokątna M6*12 | 2 |

4. Montaż i eksploatacja

- Sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń i kompletności. Rura do montażu tego wspornika musi być przymocowana pionowo i mocno do kolumny (wspornika). Nie używaj pomalowanej powierzchni. Średnica rury wynosi \varnothing 48 mm i może być montowana tylko na litej kolumnie. Jeśli to możliwe, należy użyć chropowatej powierzchni, aby zwiększyć siłę ścierania. Zapewnić pionowe położenie i odporność na zginanie rury \varnothing 48 mm. Wymiar montażowy H (patrz rysunek) wynosi 480 mm.
- Moment zacisku między podstawą montażową a śrubą płyty powinien wynosić 70 Nm. Podczas użytkowania moment obrotowy nie może być niższy niż 50 Nm, w przeciwnym razie musi być dokręcony. Konieczne jest zastosowanie podkładek sprężynowych do połączenia śrubowego.

- Podczas montażu osi należy nasmarować powierzchnię cylindryczną, aby elastycznie obracać podnoszenie. **Uwaga:** Po zainstalowaniu dwie odpowiadające im zewnętrzne sześciokątne M6 muszą być dokręcone kluczem, aby uniknąć wycięcia osi.
- sześciokątne [13], [14] i [15] są wyposażone w podkładki sprężynowe, należy je zainstalować zgodnie ze zdjęciami, obrócić i mocno docisnąć.
- Wybierz odpowiednie koło pasowe. Po zamontowaniu wysięgnik musi być zamocowany, aby zapobiec zsunięciu się w lewo i w prawo. Po zainstalowaniu należy przeprowadzić co najmniej dwa testy biegu jałowego w górę i w dół i obrócić w lewo i w prawo o 90°. Dopiero wtedy dodaj masę do nominalnej nośności. Jeśli wszystko jest w porządku, urządzenie jest gotowe do użycia.
- Po przetestowaniu i obróceniu należy ponownie dokręcić i zmierzyć moment obrotowy. Instalacja i obsługa wciągacza może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. **Uwaga:** Podczas pracy nie może być żadnego zaplątania.

5. Konserwacja i pielęgnacja

- Po użyciu regularnie sprawdzaj wszystkie części pod kątem pęknięć i deformacji. Sprawdź, czy dokręcające są luźne, zwłaszcza zaciskowe.

6. Specyfikacje

| | |
|-----------------------|---------|
| Maksymalne obciążenie | 1000 kg |
| Auslegerarmlänge | 750 mm |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Średnica | 48 mm |

7. Uwaga dotycząca utylizacji

7.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

7.2 Utylizacja starego sprzętu

- Po zakończeniu długiego okresu użytkowania przedmiotu należy odpowiednio zutylizować cenne surowce, które są zgodne z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów, aby można było dokonać właściwego recyklingu. Jeśli nie jesteś pewien, jak najlepiej postępować, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów lub centra recyklingu chętnie Ci pomogą.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Ramię obrotowe
Numer katalogowy: 4260199757543
Numer modelu: AR-HE-SK1000

Jeśli ten produkt zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, traci prawo do jakiegokolwiek gwarancji.

Przetestowano pod kątem:
2006/42/WE

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 18.03.2019



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97072 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326
Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. Z 61617071